



C85319C2009

グー鑑定 コンディションチェックシート

C85319C2009

# U-car Grading Report

## グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

### 車両諸元内容

車名・グレード	アベニール GT4-S		
カラー	パールホワイト		
初年度登録	平成10年	走行距離計表示	50,201Km
型式	PNW11	車台番号	PNW11-002089
備考/			
クオリティーグレード			
外装/	★★★	気になるようなキズやへこみがあります。	
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。	
修復歴/	無	骨格部位に異常はありません。	
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	平成31年3月20日		
販売店	プロトカーズ 4WD・マニュアル・ターボ車プロショップ		
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区本宿125-7		

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定 品質検査委託先  
特定非営利活動法人  
日本自動車鑑定協会



JAA  
Japan Automobile Appraisal Association



鑑定日	平成31年3月20日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	修復歴	無	機関	正常
車両状態の説明								
極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満	中	A4サイズ程度未満			
大	A4サイズ以上	数個	5~6個	複数	7個以上			
		下面きず 部分的	補修痕 有	<ウインドウ類の状態> フロントウインドウ 飛び石痕 部分的  <灯火類(ライト等)の状態> 右ヘッドライト 曇り 部分的 左ヘッドライト 曇り 部分的  <内装特記事項> 荷室 汚れ・傷 部分的 ノブ類 すれ・傷 有 カーペット コゲ 小あり 天張り 汚れ 中				
残山 5 ヒビ 有			残山 5 ヒビ 有					
へこみ 小 エッジ部分きず 有			きず・へこみ 極小					
きず 大								
エッジ部分きず 有			へこみ 小					
残山 5 ヒビ 有			残山 5 ヒビ 有					
へこみ 極小			へこみ(小) 数個					
へこみ 小		きず(極小) 数個						
			すれ・傷 全体的					
			しわ・すれ 小					
しわ・すれ 小								

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。