



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	テリオスキッド CL		
カラー	シルバーM		
初年度登録	平成15年	走行距離計表示	27,676Km
型式	J111G	車台番号	J111G-068264
備考/			
クオリティーグレード			
外装/	★★★★	気になるようなキズやへこみは補修済みですが、小さなキズやへこみは残っています。	
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。	
修復歴/	無	骨格部位に異常はありません。	
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	平成31年3月20日		
販売店	プロトカーズ 4WD・マニュアル・ターボ車プロショップ		
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区本宿125-7		

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定 品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会



JAA
Japan Automobile Appraisal Association



鑑定日	平成31年3月20日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	無	機関	正常

車両状態の説明

極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満
大	A4サイズ以上	数個	5~6個
		複数	7個以上

交換歴 有

残山 7

へこみ 小

補修痕 有

残山 7

きず・へこみ 極小

きず 極小

きず(小) 数個
加工 部分的

へこみ 小

きず・へこみ(極小) 数個

きず・へこみ(極小) 数個

補修痕 有
きず(極小) 数個

残山 7

へこみ(極小) 数個

きず(小) 数個

<特記事項>
右ミラー すりきず 部分的
左ミラー すりきず 部分的

<下回りの状態>
下回り全般 錆 部分的

<灯火類(ライト等の状態)>
右ヘッドライト 曇り 部分的
左ヘッドライト 曇り 部分的

<内装特記事項>
荷室 汚れ・傷 部分的
他トリアム きず 部分的
天張り しわ・すれ 小

しわ・すれ 極小

すれ・傷 部分的

しみ 小
しわ・すれ 小
へたり 有

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。